


Montage- und Wartungsanleitung für BLÜCHER Marine® Bodenabläufe aus Edelstahl



Betreffende Produkte:

Unterteiltypen zum Einschweißen Deck:	470 und 475
Oberteiltypen für Böden mit Isolierfolie:	473
Oberteiltypen für Fliesenböden:	471 und 472
Oberteiltypen für Kunstharzböden:	472
Oberteiltypen für Stahldecks:	474 und 620
Geruchverschlußtypen:	502, 505 und 525



Für den Betreiber:

Ein BLÜCHER Marine® Bodenablauf aus Edelstahl V2A (1.4301/AISI 304) oder V4A (1.4404/AISI 316) wurde bei Ihnen installiert. Diese Abläufe sind hergestellt und geprüft gem. den internationalen Klassifizierungen zur Verwendung auf Schiffen und Off-Shore-Einrichtungen.

Vor Inbetriebnahme:

- Prüfen Sie ob der Ablauf keine Betonreste vom Einbau oder ähnliches enthält.
- Prüfen Sie ob der Geruchsverschluß eingesetzt wurde. Wenn ein Schmutzfangkorb enthalten ist, prüfen Sie ebenfalls ob dieser eingesetzt ist.
- Bei Vinylböden prüfen Sie ob der Klemmring genügend befestigt wurde.

Während dem Betrieb:

BLÜCHER Marine® Deckabläufe aus Edelstahl haben einen herausnehmbaren Geruchsverschluß mit einem exzellenten Selbstreinigungseffekt. Im Falle von stark verunreinigtem Wasser kann es jedoch notwendig werden, den Geruchsverschluß in regelmäßigen Zeitabständen zu reinigen.

Reinigung:

- Lösen Sie die Schrauben in der Abdeckung (2 oder 3 Stück). Abdeckung vom Ablauf herunternehmen und Geruchsverschluß rausziehen.
- Geruchsverschluß reinigen, wenn notwendig mit geeignetem Reinigungsmittel. Tragen Sie Gleitmittel auf die Dichtung des Geruchsverschlusses auf und setzen Sie den Geruchsverschluß wieder ein. Schieben Sie ihn in den Ablauf hinein bis zum Haltering. Eine leichte Drehung vereinfacht das Hineinschieben. Um schlechte Gerüche zu vermeiden, vergewissern Sie sich das die Dichtung des Geruchsverschlusses glatt und gleichmäßig am Ablauf anliegt.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Technischen Daten:

Technische Daten zur Produktpalette finden Sie in den Produktkatalogen.

BLÜCHER Germany GmbH

Am Herrlebühl 17 · D-78479 Reichenau · Germany

Tel. +49 7531 9740-0 · Fax +49 7531 9740-31

www.blucher.de · mail@blucher.de